

SIRA NO	ID	UID	BİNA KODU	İL	İLÇE	BİRİM MERKEZİ	BİRİM (MAHALLE/KÖY)	SOKAK	BİNA NO	HASAR	AÇIKLAMA	GENEL KULLANIM AMACI	KULLANIM AMACI
1	1475957	1676289072663_17440	V2VKN	Diyarbakır	Çermik	BAŞARI	BAŞARI	AFFAN	8	Acil Yıkılacak	Zemin katta bulunan döşeme ve Duvarlarda çatlak olup, birinci katın döşemesi çökme tehlikesi taşımaktadır. Ayrıca evin bodrumu olmayan iki odası yıkılmıştır.	konut	konut
2	1475951	1676290147137_18803	7J8YV	Diyarbakır	Çermik	BAŞARI	BAŞARI	AFFAN	5	Acil Yıkılacak	Kirişte kırılma, 1. Kat döşemesi taşıyıcı duvardan ayrılma olup, duvarlarda derin çatlaklar ve arka kısımdaki duvarda çökme tespit edilmiştir.	Konut	Konut
3	1475949	1676290974056_89305	ZPAGK	Diyarbakır	Çermik	BAŞARI	BAŞARI	AFFAN	4	Acil Yıkılacak	Kirişte kırılma, 1. Kat döşemesi taşıyıcı duvardan ayrılma olup, duvarlarda derin çatlaklar ve arka kısımda çökme tespit edilmiştir.	Konut	Konut
4	1453263	1676291381907_96410	M7V4P	Diyarbakır	Bağlar	YUNUS EMRE	YUNUS EMRE	934	3	Acil Yıkılacak	Yapıda kimse yok.bina deprem öncesi ve sonrası hasar görmüş olup yıkılması gerekmektedir. Depremden önce yapının bir kısmı yıktırılmış.	Konut	Konut
5	1453262	1676292053076_67370	N7JMC	Diyarbakır	Bağlar	YUNUS EMRE	YUNUS EMRE	934	3	Acil Yıkılacak	Yapıda kimse yok.deprem öncesi ve sonrası hasar almış olup depremden önce yapının bir kısmı yıktırılmış.	Konut	Konut
6	1447876	1676284966398_21345	FJP3F	Diyarbakır	Çermik	BAŞARI	BAŞARI	AFFAN	16	Acil Yıkılacak	Taşıyıcı niteliği duvarlarda derin kırılmalar, döşemelerde kırılma ve seçim tespit edilmiştir.	Konut	Konut